


Ergänzung zum Beitrag in FA 10/15, S. 1089 „HF-Einstreuung unterbinden beim Tischmikrofon MC-60A“

Ergänzend zum Beitrag verdeutlicht hier ein Schaltbild die Lage der zusätzlichen Bauelemente.



**Bild 3: Hinzugefügte Bauelemente;
Original-Schaltbild: JVC Kenwood**